



Boletim Técnico

PEK ULTRA REMOVEDOR 1L

Super removedor de resinas e tintas de todos os tipos

Pek Ultra Removedor é mais uma super exclusividade. Remove com facilidade qualquer tipo de cera, acabamento, ou resina base solvente. Com seu baixo odor e baixa volatilidade, supera qualquer técnica de remoção já apresentada. Desmancha as resinas sem que as mesmas tenham tempo de voltar a secar. O trabalho de remoção não é pegajoso, nem altamente tóxico como as técnicas com solventes agressivos disponíveis até hoje. Também remove qualquer tipo de tinta ou de cola existente, tudo sem danos aos revestimentos.

Como usar?

1. Aplique **Pek Ultra Removedor** sobre o material a ser removido. **2.** Espalhe sobre a superfície e deixe agir por duas horas mantendo o produto molhado sem deixar secar! Caso necessário despeje mais produto ou adicione água. **3.** Esfregue com intensidade com vassouras de pêlos firmes, escovas, fibras de limpeza ou até mesmo espátulas (no caso de película mais grossa). Dependendo da textura do piso, de suas reentrâncias, até mesmo escovas de aço podem ser utilizadas. **4.** Enxágue com água em abundância ainda esfregando. **5.** Repita a operação no caso de remoção parcial de resinas, ceras, tintas, colas e etc. **6.** Para finalizar, lave toda a área com a solução de uma parte de Limpeza Pesada LP e 10 partes de água. Deixe agir por 15 minutos, esfregue e enxágue.

Obs.: Resinas poliuretânicas e tintas epóxi são mais difíceis de serem removidas. Consulte técnica de aplicação específica através do PISOHELP.

Atenção

Cuidado, inflamável! Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas, máscara e óculos de proteção. Provoca irritação ocular grave. Provoca irritação à pele. Pode prejudicar a fertilidade ou o feto. Líquidos e vapores inflamáveis. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Em caso de ingestão, enxágue a boca. Não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-722-6001) ou o médico levando o rótulo do produto. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Pág. 1



Composição

Princípio Ativo: Glutarato de Dimetila.
Solvente orgânico.

Onde usar?

Ambientes: Áreas internas, Áreas externas.

Revestimentos: Todo e qualquer tipo de material. **Obs.:** No caso de madeiras não tratadas, deve-se atentar para que as mesmas correm o risco de incharem de modo definitivo após a aplicação de Pek Ultra Removedor.

Resolve: Resinas base solvente a serem removidas. Tintas de todos os tipos a serem removidas. Óleos e manchas diversas.

Benefícios: Baixo odor e volatilidade. Sem danos ao revestimento.

Rendimento

Até 25 m²/L

Apresentação

1L e 5L

Produzido por PEK Indústria Química Ltda
Aut. Func. MS: 3.05.413-4
Rua Tenente Ary Tarragô, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil • CEP 91.225-002
Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199
Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743
INDÚSTRIA BRASILEIRA